



Millised tundemärgid viitavad sellele, et kasutatav tool töötajale ei sobi?

Kõigepealt ilmneb tööd tehes ebamugavustunne, olgu selleks valu nimmepiirkonnas või pinge kaelas ja õlavöötmes. Kuid tegemist ei pruugi olla vale tooliga – probleem võib peituda hoopis selles, et tool ei ole kasutaja keha järgi õigesti reguleeritud.

Kerttu Viirma, Elke Mööbel OÜ müügijuht

Et toolid töökeskkonnas pikalt vastu peaksid, tasub neile paar korda aastas tehnilist hooldust teha.

Tasub teada

- Töövõime valikul tuleks arvestada, milline on töö iseloom.
- Õige kontoritool on ergonoomiline, sellel on kasutaja seljakuju järgiv seljatugi, reguleeritav iste ja kindlasti seadistatavad käetoed. Reguleerimismehhanismid peavad olema lihtsad ja mugavad. Oluline on, et iste ei oleks liialt pehme ja et istudes oleks tagatud pidev kontakt seljatoega.
- Tooli kattematerjal peaks olema hingav, kergesti puhastatav ja vastupidav.
- Teada tuleks, millisest materjalist ja millise viimistlusega põrandale tool paigutatakse, sest töötoolide rattaid saab selle põhjal valida.
- Väheoluline aspekt pole töötoolile antav garantii. Nagu iga teisegi toote puhul räägib lühike garantiiaeg (tuntud tootjad pakuvad garantiiajaks viis aastat ja enam) või selle sootuks puudumine kontoritooli tõenäoliselt kehvast kvaliteedist.
- Tehniline hooldus (nt detailide kinnituste ja mehhanismide kontroll) on vajalik paar korda aastas. Hooldusteenust tasub küsida tooli pakkujalt.
- Vana töötooli ei ole üldjuhul mõtet restaureerida, sest kui see juba restaureerimist vajab, tähendab see ühtlasi, et tool ei ole enam töötooliks sobiv ja selle reguleerimismehhanismid ei vasta õige kontoritooli nõuetele. Küll on aga võimalik töötooli teatud konstruktiivsed osad (nt iste, seljatugi ja käetoed) välja vahetada, kui ostetud mudel on endiselt tootmises.

“ Palju aega istudes töötavale inimesele sobib tool, millel on võrgust seljaosa, reguleeritav nimmetugi ning võimalus istme ja seljatoe kallet sünkroonselt reguleerida.

Priit Ilves, Fino mööblikaubamaja müügijuht

